



Poz. 1 - widok spękania ściany zewnętrznej klatki schodowej od strony ul. kś. Rudy.