

SPIS TREŚCI :

	str
1. Strona tytułowa	1
2. Spis treści	2
3. <u>Opis techniczny budynku</u>	3
- stan istniejący	3
- plan sytuacyjny - dla celów opiniodawczych rys. nr 1 1 : 1000	4
4. <u>Ekspertyza techniczna budynku</u>	5
- stan istniejący	5
- wnioski i zalecenia	5
Inwentaryzacja fotograficzna - 16 ujęć	
- fot. 1 - nadpalone i osłabione elementy więźby dachowej - słup i zastrzał	6
- fot. 2 - jw. zastrzał i murłata	6
- fot. 3 - jw. słup, miecz i zastrzał	7
- fot. 4 - strop nad klatką schodową	8
- fot. 5 - spękane nadproże klatki schodowej	8
- fot. 6 - widok filara /przypory/ naroża budynku	9
- fot. 7 - jw. szczegół ubytku filara	10
- fot. 8 - widok spękanego gzymsu i nadproża ściany frontowej	11
- fot. 9 - widok spękannej ściany frontowej, cz. środkowa	11
- fot.10 - jw. cz. dolna	12
- fot.11 - widok tarasu, strona W-S	13
- fot.12 - jw. strona S-E	13
- fot.13 - widok skrajnej głowicy, strona prawa	14
- fot.14 - jw. strona lewa	14
- fot.15 - głowica, gzyms i nadproże tarasu, strona W-S	15
- fot.16 - widok spękannej górnej posadzki tarasu	15
5. <u>Projekt robót budowlano-odtworzeniowych</u>	16
- opis techniczny i zakres robót	16
- przekrój pionowy poddasza A-A rys. nr 2 1 : 100	19
- rzut stropu nad klatką schodową rys. nr 2 1 : 80	19
- remont filara /przypory/, elewacja boczna 'W' rys. nr 3 1 : 50	20
- zszywanie ścian, elewacja frontowa 'S' rys. nr 3 1 : 50	20
- rzut parteru tarasu rys. nr 4 1 : 50	21
- rzut piętra tarasu rys. nr 4 1 : 50	21
- przekrój pionowy A-A tarasu rys. nr 4 1 : 50	21
- karty systemowe Helifax Ltd	
a/ naprawa pęknięć lokalnych w murach pełnych	22
b/ naprawa pęknięć w murach pełnych	23
c/ pręt HELIBAR - właściwości techniczne	24
6. <u>Dokumenty formalno-prawne</u>	25
- Oświadczenie projektantów - art. 20 Prawa budowlanego	26
- Dokumenty autorów oprac. - zaświadczenie Izby Inżynierskich i uprawnienia budowlane	27