



Fot.8 - widok spękanego gzymsu i nadproża ściany frontowej



Fot.9 - fragment spękanej ściany frontowej