



Fot.1 - nadpalone i osłabione elementy więźby dachowej



Fot.2 - nadpalone i osłabione elementy więźby dachowej