



Poz. 3 - korytarz piwnicy, spękana i wybrzuszona ściana wewnętrzna o d strony pom. klatki schodowej /hallu/