



Poz. 8 - widok pęknięcia ściany zewnętrznej od strony ulicy kś. Rudy, jako ciąg dalszy rysy z poz.2, a także widok rysy zamurowanego dawniej otworu drzwiowego z pominięciem wiązania cegieł