



Poz. 5 - widok pęknięcia ściany zewnętrznej niepodpiwniczonej od strony placu Wolności